



Gefahrstoff Asbest

Gefahrstoff Asbest

Asbest ist ein natürliches Mineral, das wegen seiner Eigenschaft wie Nichtbrennbarkeit, Beständigkeit gegen Fäulnis und Korrosion, geringer Leitfähigkeit von Wärme und Elektrizität, verbunden mit großer Elastizität, Zugfestigkeit und hoher Isolierfähigkeit in vielfältigen industriellen Anwendungsbereichen eingesetzt wurde. In der Bauindustrie wurde Asbest etwa in Dach- oder Fassadenplatten, Abwasser- oder Lüftungsrohre, im Fußbodenbereich oder als Feuerschutzmaterial verbaut. Viele Dacheindeckungen in Deutschland sind aus asbesthaltigem Eternit.

Wegen der beträchtlichen Gesundheitsschädlichkeit wurde Spritzasbest im Jahr 1979 verboten, zwei Jahre später ebenso die Verwendung einer Vielzahl von asbesthaltigen Produkten. Seit 1993 gilt ein generelles Herstellungs- und Verwendungsverbot. Eine Entsorgung zum Beispiel von Wand- und Dachabdeckungen muss von geschulten Betrieben übernommen werden.

Staatanzeiger 13/2010

Kompetenzzentrum Pferdeezucht und Pferdehaltung Baden-Württemberg

Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen Marbach

07385-96902-12

www.pferde-bw.de

<mailto:info@pferde-bw.de>